

خيوط تطريز سنبريلا منتج تطريز ثوري يقدم إلى الخياطة الزخرفية مزيج من ريادة الصناعة في نبات اللون ومثانة جمل أقمشة سنبريلا للطقس. خيوط تطريز سنبريلا تقدم إمكانيات لا حصر لها لتخصيص منتجات تستخدم في الهواء الطلق وفي الداخل. وتوفر التنظيف السهل، وتتيح عمل التطريز الجميل الذي يدوم طوال حياة المنتج. خيوط تطريز سنبريلا يمكن استخدامها لعمل الوسائد الزخرفية، والزخرفة بالأحرف، وقمم القوارب، ومظلات المنتجعات، والحقائب والاكسسوارات، والظلل والحيام، وتطبيقات أخرى كثيرة.

خيوط تطريز سنبريلا تم اختبارها بدقة وتمت الموافقة عليها من قبل خبراء التطريز، للحصول على أفضل النتائج. اتبع تلك الإرشادات:

- خيوط تطريز سنبريلا مصممه لتوفير التغطية المثلى والقدرة على الخياطة لجموعة واسعة من التطبيقات الخارجية والداخلية. لقد تم إنتاجها من خيوط مغزولة، وهي أكبر من خيوط البوليستر المتواصلة المعتادة أو خيوط التطريز المصنوعة من الحرير الصناعي. لذلك فاللمعان والمظهر يختلفان عن خيط التطريز الفتيالي المتواصل القياسي.
- نظرًا لحجم الخيط، تأكد من استخدام إبر ذات حجم مناسب. ينصح باستخدام إبر 90/14.
- كتمرسة شائعة، يجب التأكد أن إعدادات الخطاف مناسبة لحجم الإبرة. الخيط الزائد أو الكسر في بكرة الخيط يمكن أن يكون مؤشرًا على أن الإعدادات غير صحيحة.
- يجب أن يتأكد المطرز أن تصميم التطريز تم رقمته وتهينته بشكل صحيح لخيوط تطريز سنبريلا نظرًا لكبر حجمها ومظهرها. لا بد من تعديل طول الغرزة وكثافتها للحد من وضع العديد من الغرز في نفس الموضع والذي سوف يسبب التشويه والانقطاع المرط للخيط. ذلك يضمن أيضًا أقصى حد ممكن من التغطية. كنقطة مرجعية من الأفضل تخفيض 30 في المئة من عدد الغرز، وإن كان كل نمط مختلف عن غيره، ولذلك يجب أن يتم تعديل عدد الغرز الفعلي وتعديل الرقمنة حسب المتطلبات البصرية ومتطلبات الأداء الخاصة بالمطرز.
- من الممكن أن تكون هناك قيود على التصميم عند التطريز بخيوط تطريز سنبريلا. ليس من المستحسن استخدام خيوط تطريز سنبريلا على حروف صغيرة أو أنماط مفصلة بدقة. حيث أنه قد تتراكم العديد من الغرز فوق بعضها البعض.
- بما أنه يتم إنتاجها من خيوط مغزولة، أمر طبيعي أن يحدث بعض الطرح للوبر أو شعيرات الخيط لأنه الألياف تنطاب أثناء عملية التطريز. تأكد أن المناطق الخاصة برتاج الإبرة و/بكرة الآلة يتم تنظيفها بشكل متكرر.
- للحد من الانقطاعات عند التطريز بخيوط تطريز سنبريلا، تأكد أن الأجهزة في حالة تشغيل ممتازة. تأكد من أن جميع نقاط اتصال الخيط خالية من الحواف الخشنة أو النتوءات، ومن استخدام إبر جديدة. ينصح بإعداد سرعة الجهاز عند 600 غرزة في الدقيقة الواحدة. إعدادات الجهاز ستكون متغيرة على أساس التصميم والتطريز، ونوع الجهاز والنسيج الأساسي.
- تأكد من تعديل إعدادات شد الخيط بشكل مناسب لتحقيق مظهر الغرزة المطلوب وأداء الخيط المرغوب. في حالة حدوث انقطاع في الخيط بسبب الشد الزائد، قد تكون هناك حاجة إلى إيقاف خاصية الشد التلقائي في أنواع معينة من الآلات.
- عند التطريز بخيوط تطريز سنبريلا من المستحسن أن يتم استخدام بكر سنبريلا فقط. هذا يضمن أن الفوائد التي تحققت من استخدام خيوط تطريز سنبريلا لم تُنقص بسبب بكر الخيط الذي تم اختياره.
- إذا كانت هناك رغبة أن يكون التصميم المطرز ضد المياه، فمن المستحسن استخدام حامي النسيج Fabric Guard™ 303 بعد أن تكتمل عملية التطريز. يمكن العثور على إرشادات وضع المنتج المضاد للماء على كل حاوية.